

| | |
|--------------|--|
| Предприятие: | ООО "ЗелСервис" |
| Город: | г. Москва, г. Зеленоград |
| Телефон: | +7 (499) 705-05-67, +7 (977) 480-49-49 |

Комиссия в составе:

| Должность | Ф.И.О. |
|-----------------|-------------------------------|
| Главный инженер | Уваров Евгений Валерьевич |
| Директор | Уваров Валерий Борисович |
| Инженер | Курганский Валерий Викторович |


Составила настоящий **Рекламационный акт № 01/09-2024-23 от "23" сентября 2024г.**


в том, что в результате проведенного исследования выявлено:


| № п/п | Наименование изделия | Заводской № | корешок гар. талона (копия корешка прилагается к Акту) | | Дата продажи | Описание дефекта, предполагаемый неисправный элемент | № неисправного элемента |
|-------|----------------------|-------------|---|---------------|---------------|--|-------------------------|
| | | | Дата изготовления | Дата отгрузки | | | |
| 1 | Сканер CL-2210 P2D | M5AL095861 | Май 2024 | | Сентябрь 2024 | Не включается после простоя | |

Просим выслать ЗИП.

Подпись членов Комиссии:


_____/ Уваров В.Б. /


_____/ Уваров Е.В. /


_____/ Курганский В.В. /

M.П.