

Инструкция по настройке скорости передачи кода сканеров 2210 и 2310 в режиме эмуляции клавиатуры

Для изменения скорости передачи
отсканируйте необходимый настроечный код.

Внимание! После сканирования кода
переподключите сканер в USB порт



060F0C1.

Самая высокая скорость передачи



060F0C3.

Обычная скорость передачи



060F0C6.

Низкая скорость передачи



060F0C8.

Самая низкая скорость передачи